



Por daño en Cusiana fue necesario interrumpir el servicio de gas natural a los clientes industriales atendidos por EPM

Medellín, 1 de septiembre de 2021 | El campo Cusiana que suministra gas natural al país volvió a presentar este miércoles 1 de septiembre un problema técnico, que impide la inyección de gas al sistema de la red troncal de TGI Cusiana-Porvenir, informaron el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO) y Ecopetrol.

Por tal motivo, es necesario interrumpir el servicio de gas natural a los clientes del mercado no regulado de EPM, que tienen consumos superiores del energético, como las industrias.

De acuerdo con las estimaciones, no se prevé interrupción del servicio de gas natural al mercado regulado, que incluye hogares y pequeños comercios. Adicionalmente, EPM mantiene el suministro de gas natural vehicular (GNV) en las 17 estaciones de servicio con marca propia ubicadas en Antioquia.

Ecopetrol, propietario de la infraestructura, viene adelantando los trabajos necesarios para la reparación del daño y todavía no ha informado cuando se podría restablecer el servicio de gas a los clientes del mercado no regulado.

El pasado domingo, en horas de la noche, se registró un deslizamiento de tierra en el tramo Cusiana-Porvenir, de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, que también llevó a que se interrumpiera el servicio en algunas zonas del país. Los clientes de EPM del sector residencial, comercial y de gas natural vehicular no hicieron parte de esta interrupción del servicio de gas natural.